



Til Svæveflyveklubberne.

MEDDELELSE NR. 22


FLYVNING NR. 05

DATO: 23-03-2018

"Signalgivning under start – UHB 535 genindført i sin oprindelige form

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu godkendt unionens henvendelse om at rulle ændringen til UHB 535 tilbage til den oprindelige version. Denne er således gældende fra nu, men datoen er dog ændret til 20.3.2018. Samtidig er UHB 533 og UHB 534 udgået af unionshåndbogen.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
f. Per Kragssø
Formand for Flysik-udvalget


Helge Hald

